

Edité le : 07/10/2022

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIAEP VIGNE AUX CHAMPS

2 RUE DES SABLES
41140 THESEE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE22-166291	Analyse demandée par :	ARS Centre DT DU LOIR ET CHER	
Identification échantillon :	LSE2209-59690-2	N° Prélèvement :	00101242	
N° Analyse :	00111918	Nature:	Eau de distribution	
Point de Surveillance :	LES ECARTS	Code PSV :	0000001162	
Localisation exacte :	MME MOINE - 1 LA GUEUSERIE - ROBINET CUISINE			
Dept et commune :	41 PONTLEVOY			
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 47,4030672800	Y :	1,1897050400	
UGE :	0123 - SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS			
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE			
Type de visite :	D1	Type Analyse :	CLVYL	
Nom de l'exploitant :	SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS		Motif du prélèvement :	CS
	2 RUE DES SABLES			
	41140 THESEE			
Nom de l'installation :	PONTLEVOY	Type :	UDI	
Prélèvement :	Prélevé le 29/09/2022 à 11h51 Réception au laboratoire le 29/09/2022		Code :	000511
	Prélevé par CARSO LSEHL / FOULTIER Alexandre			
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine			
	Flaconnage CARSO-LSEHL			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 05/10/2022

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
COV : composés organiques volatils Solvants organohalogénés							
Chlorure de vinyle	41CLVYL*	< 0.004	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.5	#

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 07/10/2022

Identification échantillon : LSE2209-59690-2

Destinataire : SIAEP VIGNE AUX CHAMPS

41CLVYL* CHLORURE DE VINYLE (ARS41-2020)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Sébastien GASPARD
Responsable de laboratoire

