

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Edité le : 26/10/2022

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIAEP VIGNE AUX CHAMPS

2 RUE DES SABLES
41140 THESEE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE22-176764	Analyse demandée par :	ARS Centre DT DU LOIR ET CHER
Identification échantillon :	LSE2210-48817-2	N° Prélèvement :	00101435
N° Analyse :	00112143	Nature:	Eau de distribution
Point de Surveillance :	LES ECARTS	Code PSV :	0000001312
Localisation exacte :	MME BESNARD - 2 ROUTE DE VÉRET - ROBINET CUISINE	Dept et commune :	41 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 47,2923266100	Y :	1,3543535000
UGE :	0123 - SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS	Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite :	D1	Type Analyse :	CLVYL
Nom de l'exploitant :	SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS 2 RUE DES SABLES 41140 THESEE	Motif du prélèvement :	CS
Nom de l'installation :	ST ROMAIN SUR CHER	Type :	UDI
Prélèvement :	Prélevé le 17/10/2022 à 11h42 Réception au laboratoire le 18/10/2022 Prélevé par CARSO LSEHL / FOULTIER Alexandre Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL	Code :	000669

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 24/10/2022

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
COV : composés organiques volatils Solvants organohalogénés							
Chlorure de vinyle	41CLVYL*	< 0.004	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.5	1

41CLVYL* CHLORURE DE VINYLE (ARS41-2020)

.../...

Identification échantillon : LSE2210-48817-2

Destinataire : SIAEP VIGNE AUX CHAMPS

ABSENCE DU LOGO COFRAC

1 L'absence du logo Cofrac provient d'un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Sébastien GASPARD
Responsable de laboratoire

